

문서번호 : 52-240117-01-12

완료일자 : 2024년 01월 24일

수질검사성적서 교부

품질책임자 : 임성락

수신

: 경상남도 사천시 축동면 수자원길 30 (배촌리, 한국수자원공사사천권관리단)

기술책임자 : 정원경

[52512]

한국수자원공사 경남서부권지사 귀하

| | | | | | |
|------|----------------------------------|-------|-----------------|------|--------------|
| 접수번호 | 52-240117-01-12 | 의뢰인 | 한국수자원공사 경남서부권지사 | 채수일 | 2024. 01. 17 |
| 시료명 | 수도수 | 원수/정수 | | 접수일 | 2024. 01. 17 |
| 검사목적 | 정기검사용 | 채수자 | 아이센 김민준 | 신고번호 | |
| 채수장소 | DS아이즌빌아파트/경상남도 고성군 고성읍 성내로 24-10 | | | | |

| No | 검사항목 | 수질기준 | 검사결과 |
|----|---------|-------------|-------|
| 1 | 일반세균 | 100CFU/mL이하 | 0 |
| 2 | 총대장균군 | 불검출/100mL | 불검출 |
| 3 | 대장균 | 불검출/100mL | 불검출 |
| 4 | 암모니아성질소 | 0.5mg/L이하 | 불검출 |
| 5 | 유리잔류염소 | 4.0mg/L이하 | 1.00 |
| 6 | 동 | 1.0mg/L이하 | 불검출 |
| 7 | 아연 | 3mg/L이하 | 0.005 |
| 8 | 염소이온 | 250mg/L이하 | 12.0 |
| 9 | 철 | 0.3mg/L이하 | 불검출 |
| 10 | 망간 | 0.05mg/L이하 | 불검출 |
| 11 | 탁도 | 0.5NTU이하 | 0.25 |
| 12 | | - 이하여백 - | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |

| | |
|-----------|----|
| 판 정 | 적합 |
| 수질기준초과 항목 | |

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 및 지하수의 수질보전 등에 관한 규칙 제15조의 규정에 의하여 시험성적서를 교부합니다.

아이센 주식회사

ISEN Stock Companies Representative Director



문서번호 : 52-240117-01-13

완료일자 : 2024년 01월 24일

수질검사성적서 교부

품질책임자 : 임성락

수신

: 경상남도 사천시 축동면 수자원길 30 (배촌리, 한국수자원공사사천권관리단)

기술책임자 : 정원경

[52512]

한국수자원공사 경남서부권지사 귀하

| | | | | | |
|------|---------------------------|-------|-----------------|------|--------------|
| 접수번호 | 52-240117-01-13 | 의뢰인 | 한국수자원공사 경남서부권지사 | 채수일 | 2024. 01. 17 |
| 시료명 | 수도수 | 원수/정수 | | 접수일 | 2024. 01. 17 |
| 검사목적 | 정기검사용 | 채수자 | 아이센 김민준 | 신고번호 | |
| 채수장소 | 고성군청/경상남도 고성군 고성읍 성내로 130 | | | | |

| No | 검사항목 | 수질기준 | 검사결과 |
|----|---------|-------------|-------|
| 1 | 일반세균 | 100CFU/mL이하 | 0 |
| 2 | 총대장균군 | 불검출/100mL | 불검출 |
| 3 | 대장균 | 불검출/100mL | 불검출 |
| 4 | 암모니아성질소 | 0.5mg/L이하 | 불검출 |
| 5 | 유리잔류염소 | 4.0mg/L이하 | 0.93 |
| 6 | 동 | 1.0mg/L이하 | 불검출 |
| 7 | 아연 | 3mg/L이하 | 0.003 |
| 8 | 염소이온 | 250mg/L이하 | 12.0 |
| 9 | 철 | 0.3mg/L이하 | 불검출 |
| 10 | 망간 | 0.05mg/L이하 | 불검출 |
| 11 | 탁도 | 0.5NTU이하 | 0.30 |
| 12 | | - 이하여백 - | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |

| | |
|-----------|----|
| 판 정 | 적합 |
| 수질기준초과 항목 | |

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 및 지하수의 수질보전 등에 관한 규칙 제15조의 규정에 의하여 시험성적서를 교부합니다.

아이센 주식회사

ISEN Stock Companies Representative Director



문서번호 : 52-240117-01-14

완료일자 : 2024년 01월 24일

수질검사성적서 교부

품질책임자 : 임성락

수신

: 경상남도 사천시 축동면 수자원길 30 (배촌리, 한국수자원공사사천권관리단)

기술책임자 : 정원경

[52512]

한국수자원공사 경남서부권지사 귀하

| | | | | | |
|------|--------------------------------|-------|-----------------|------|--------------|
| 접수번호 | 52-240117-01-14 | 의뢰인 | 한국수자원공사 경남서부권지사 | 채수일 | 2024. 01. 17 |
| 시료명 | 수도수 | 원수/정수 | | 접수일 | 2024. 01. 17 |
| 검사목적 | 정기검사용 | 채수자 | 아이센 김민준 | 신고번호 | |
| 채수장소 | 시외버스터미널/경상남도 고성군 고성읍 송학고분로 339 | | | | |

| No | 검사항목 | 수질기준 | 검사결과 |
|----|---------|-------------|-------|
| 1 | 일반세균 | 100CFU/mL이하 | 0 |
| 2 | 총대장균군 | 불검출/100mL | 불검출 |
| 3 | 대장균 | 불검출/100mL | 불검출 |
| 4 | 암모니아성질소 | 0.5mg/L이하 | 불검출 |
| 5 | 유리잔류염소 | 4.0mg/L이하 | 0.45 |
| 6 | 동 | 1.0mg/L이하 | 0.015 |
| 7 | 아연 | 3mg/L이하 | 0.031 |
| 8 | 염소이온 | 250mg/L이하 | 32.3 |
| 9 | 철 | 0.3mg/L이하 | 불검출 |
| 10 | 망간 | 0.05mg/L이하 | 0.029 |
| 11 | 탁도 | 0.5NTU이하 | 0.31 |
| 12 | | - 이하여백 - | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |

| | |
|-----------|----|
| 판 정 | 적합 |
| 수질기준초과 항목 | |

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 및 지하수의 수질보전 등에 관한 규칙 제15조의 규정에 의하여 시험성적서를 교부합니다.

아이센 주식회사

ISEN Stock Companies Representative Director



문서번호 : 52-240117-01-15

완료일자 : 2024년 01월 24일

수질검사성적서 교부

품질책임자 : 임성락

수신

: 경상남도 사천시 축동면 수자원길 30 (배촌리, 한국수자원공사사천권관리단)

기술책임자 : 정원경

[52512]

한국수자원공사 경남서부권지사 귀하

| | | | | | |
|------|----------------------------------|-------|-----------------|------|--------------|
| 접수번호 | 52-240117-01-15 | 의뢰인 | 한국수자원공사 경남서부권지사 | 채수일 | 2024. 01. 17 |
| 시료명 | 수도수 | 원수/정수 | | 접수일 | 2024. 01. 17 |
| 검사목적 | 정기검사용 | 채수자 | 아이센 김민준 | 신고번호 | |
| 채수장소 | 동외주공아파트/경상남도 고성군 고성읍 동외로 47번길 12 | | | | |

| No | 검사항목 | 수질기준 | 검사결과 |
|----|---------|-------------|-------|
| 1 | 일반세균 | 100CFU/mL이하 | 0 |
| 2 | 총대장균군 | 불검출/100mL | 불검출 |
| 3 | 대장균 | 불검출/100mL | 불검출 |
| 4 | 암모니아성질소 | 0.5mg/L이하 | 불검출 |
| 5 | 유리잔류염소 | 4.0mg/L이하 | 0.65 |
| 6 | 동 | 1.0mg/L이하 | 0.010 |
| 7 | 아연 | 3mg/L이하 | 0.004 |
| 8 | 염소이온 | 250mg/L이하 | 12.0 |
| 9 | 철 | 0.3mg/L이하 | 불검출 |
| 10 | 망간 | 0.05mg/L이하 | 불검출 |
| 11 | 탁도 | 0.5NTU이하 | 0.02 |
| 12 | | - 이하여백 - | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |

| | |
|-----------|----|
| 판 정 | 적합 |
| 수질기준초과 항목 | |

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 및 지하수의 수질보전 등에 관한 규칙 제15조의 규정에 의하여 시험성적서를 교부합니다.

아이센 주식회사

ISEN Stock Companies Representative Director



문서번호 : 52-240117-01-16

완료일자 : 2024년 01월 24일

수질검사성적서 교부

품질책임자 : 임성락

수신

: 경상남도 사천시 축동면 수자원길 30 (배촌리, 한국수자원공사사천권관리단)

기술책임자 : 정원경

[52512]

한국수자원공사 경남서부권지사 귀하

| | | | | | |
|------|-----------------------------|-------|-----------------|------|--------------|
| 접수번호 | 52-240117-01-16 | 의뢰인 | 한국수자원공사 경남서부권지사 | 채수일 | 2024. 01. 17 |
| 시료명 | 수도수 | 원수/정수 | | 접수일 | 2024. 01. 17 |
| 검사목적 | 정기검사용 | 채수자 | 아이센 김민준 | 신고번호 | |
| 채수장소 | 남포경로당/경상남도 고성군 고성읍 공릉로 3029 | | | | |

| No | 검사항목 | 수질기준 | 검사결과 |
|----|---------|-------------|-------|
| 1 | 일반세균 | 100CFU/mL이하 | 0 |
| 2 | 총대장균군 | 불검출/100mL | 불검출 |
| 3 | 대장균 | 불검출/100mL | 불검출 |
| 4 | 암모니아성질소 | 0.5mg/L이하 | 불검출 |
| 5 | 유리잔류염소 | 4.0mg/L이하 | 0.90 |
| 6 | 동 | 1.0mg/L이하 | 불검출 |
| 7 | 아연 | 3mg/L이하 | 0.003 |
| 8 | 염소이온 | 250mg/L이하 | 12.2 |
| 9 | 철 | 0.3mg/L이하 | 불검출 |
| 10 | 망간 | 0.05mg/L이하 | 불검출 |
| 11 | 탁도 | 0.5NTU이하 | 0.18 |
| 12 | | - 이하여백 - | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |

| | |
|-----------|----|
| 판정 | 적합 |
| 수질기준초과 항목 | |

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 및 지하수의 수질보전 등에 관한 규칙 제15조의 규정에 의하여 시험성적서를 교부합니다.

아이센 주식회사

ISEN Stock Companies Representative Director



문서번호 : 52-240117-01-17

완료일자 : 2024년 01월 24일

수질검사성적서 교부

품질책임자 : 임성락

수신

: 경상남도 사천시 축동면 수자원길 30 (배촌리, 한국수자원공사사천권관리단)

기술책임자 : 정원경

[52512]

한국수자원공사 경남서부권지사 귀하

| | | | | | |
|------|-----------------------------|-------|-----------------|------|--------------|
| 접수번호 | 52-240117-01-17 | 의뢰인 | 한국수자원공사 경남서부권지사 | 채수일 | 2024. 01. 17 |
| 시료명 | 수도수 | 원수/정수 | | 접수일 | 2024. 01. 17 |
| 검사목적 | 정기검사용 | 채수자 | 아이센 김민준 | 신고번호 | |
| 채수장소 | 선동마을회관/경상남도 고성군 고성읍 선동안길 56 | | | | |

| No | 검사항목 | 수질기준 | 검사결과 |
|----|---------|-------------|-------|
| 1 | 일반세균 | 100CFU/mL이하 | 0 |
| 2 | 총대장균군 | 불검출/100mL | 불검출 |
| 3 | 대장균 | 불검출/100mL | 불검출 |
| 4 | 암모니아성질소 | 0.5mg/L이하 | 불검출 |
| 5 | 유리잔류염소 | 4.0mg/L이하 | 0.50 |
| 6 | 동 | 1.0mg/L이하 | 불검출 |
| 7 | 아연 | 3mg/L이하 | 0.010 |
| 8 | 염소이온 | 250mg/L이하 | 12.2 |
| 9 | 철 | 0.3mg/L이하 | 불검출 |
| 10 | 망간 | 0.05mg/L이하 | 불검출 |
| 11 | 탁도 | 0.5NTU이하 | 0.46 |
| 12 | | - 이하여백 - | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |

| | |
|-----------|----|
| 판 정 | 적합 |
| 수질기준초과 항목 | |

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 및 지하수의 수질보전 등에 관한 규칙 제15조의 규정에 의하여 시험성적서를 교부합니다.

아이센 주식회사

ISEN Stock Companies Representative Director

